



# TENSIOMETRO DE 2 LINEAS



## FÁCIL, RÁPIDO Y AUTOMÁTICO

Lo último en tensiómetros para pelar, cortar en los ensayos de tracción de los materiales geosintéticos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	T-0100/A
Peso del equipo:	27.1 Kg
Peso de transporte:	43 Kg
Dimensiones:	72.5 x 27.5 x 31.25 cm
Voltaje:	220 VAC
Consumo:	2.0 A, 60 Hz
Velocidad de viaje:	2, 4, 12 y 20"/m
Empaque:	Caja con inserto de foam

## CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Simple y Fácil de operar. Un botón largo en los controles e instrucciones en pantalla.
- ◆ Rápida. Dos ganchos a presión que retoman su posición, rápida "sacudida" del interruptor, para da automática / retorno.
- ◆ Versátil. Diseño único del Gancho para cupones de 1" y de 4" para "agarre" de tensión.
- ◆ Preciso. Resultado de pruebas para el Pico y alargamiento nse muestra en la pantalla LCD.
- ◆ Rentable. Los recortes de pre-soldadura y la prueba de la muestra destructiva en la mitad de tiempo!

## VENTAJAS:



El panel de control permite ejecutar una prueba fácil y rápida.



Pantalla LCD muestra muestra el peso máximo, así como la velocidad de prueba y alargamiento.



Diseño único del Gancho para cupones de 1" y de 4" para "agarre" de tensión.